

7 PASOS PARA SOLDAR SEGURO

Trabajo de soldadura, oxicorte y flama abierta: PRD07311

1 Equipo

Utiliza el equipo adecuado: EPP y careta con cristal para soldador, capucha, guantes para soldar y mascarilla.



2 Análisis

Realiza el *checklist* del equipo.



3 Herramientas

Utiliza las adecuadas: Cables flexibles de una sola pieza, conectores, porta electrodo, pinza de tierra, zapata terminal.




4 Identificación

Identifica las zonas de alto riesgo de incendio. Consulta con tu supervisor y con el supervisor responsable del área.



5 Energía

Revisa alimentación de energía. No conexiones hechas.



6 Control

Controla la zona una vez concluida la actividad. Revisa que no quede nada con posibilidad de fuego por 30 minutos.



7 Eliminación

Elimina productos inflamables en un radio de 10 metros y mantén un extintor a la mano.



Equipo de Protección Personal Básico, además:

además:



Lentes de seguridad

Mascarilla para humos de soldadura

Careta de protección facial

Peto de carcaza

Capucha

Mangas de carcaza

Guantes de carcaza puño largo

Polainas de carcaza

